

Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landkreises Eichsfeld

Zusammenstellung der von der Überwachungsbehörde im Geltungsbereich des Überwachungsprogramms des Landkreises Eichsfeld zu überwachenden Anlagen der IE-RL;

Stand: 01.04.2025

Anlage	Nr. der 4. BImSchV	Name/Firma	Standort	Straße/Ortsteil	Überwachungsturnus (Jahre)
Anlage zur Herstellung von Zement	2.3.1 EG	Dyckerhoff GmbH Werk Deuna	Niederorschel	Industriestraße 7 / Deuna	1
Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen (Galvanik)	3.10.1 EG	MG Oberflächensysteme GmbH & Co.	Heilbad Heiligenstadt	Carl-Friedrich-Gauß-Ring 2	1
Anlage zur Herstellung von Druckerzeugnissen	5.1.1.1 EG	Multi-Color Heiligenstadt Germany GmbH	Heilbad Heiligenstadt	Hugo-Engelmann-Straße 1	1
Anlage zur Hennenhaltung	7.1.1.1 EG	Geflügelhof Hottelstedt GmbH, Hühnerhof Marth	Marth	Burgwalder Straße 2	3
Anlage zur Schweinehaltung	7.1.8.1 EG	Agrar GmbH „Am Dün“ Deuna, Betriebsteil Rüdigershagen	Rüdigershagen	Deunaer Straße	3
Anlage zur Schweinezucht	7.1.8.1 EG	Schweineproduktion Hohengandern GmbH Remtendorf	Hohengandern	Gerbershäuser Straße	3
Kompostierungsanlage	8.5.1 EG	Vogteier Kompost GmbH	Schimberg	Misserode	2
Anlage zur Herstellung von Nahrungsmittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen	7.34.1 EG	Kaufland Fleischwaren Heiligenstadt GmbH	Heilbad Heiligenstadt	Hugo-Engelmann-Straße 2	3
Anlage zum Räuchern von Fleischwaren	7.5.1 EG	Kaufland Fleischwaren Heiligenstadt GmbH	Heilbad Heiligenstadt	Hugo-Engelmann-Straße 2	3
Anlage zur Hennenhaltung	7.1.1.1 EG	Geflügelhof Hottelstedt GmbH, Farm Breitenworbis	Breitenworbis	Mühlhäuserstraße 1	3
Anlage zur Schweinemast	7.1.7.1 EG	Grüne Sicht Agrar- und Handels GmbH	Teistungen	Am Dämmig 24	3
Zeitweilige Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1 EG	Umweltservice Gunkel GmbH	Niederorschel	Karl-Marx-Straße / Gerterode	3
Ziegelwerk	2.10.1 EG	Erlus AG, Werk Teistungen	Teistungen	Hundeshagener Straße 3	3
Biomassekraftwerk	1.1 EG	Stadtwerke Leipzig GmbH	Holungen	Schachtstraße 1;3	3
Anlage zur Oberflächenbehandlung von Rohren und Profilen	3.10.1 EG	Jansen GmbH Stahlröhrenwerk	Dingelstädt	Wachstedter Straße 2	3
Anlage zur Oberflächenbehandlung von Heizkörpern	3.10.1 EG	HM Heizkörper GmbH Heating Technology	Dingelstädt	Wachstedter Straße 13	3
Anlage zur Schweinemast	7.1.7.1 EG	Agrar GmbH „Am Dün“	Breitenworbis	Am Wetterkreuz 1-2	3

Anlage	Nr. der 4. BImSchV	Name/Firma	Standort	Straße/Ortsteil	Überwachungsturnus (Jahre)
Anlage zum Schlachten von Tieren	7.2.1 EG	Leinekrone GmbH	Heilbad Heiligenstadt	Carl-Friedrich-Gauß-Ring 1	3
Anlagen zum Behandeln nicht gefährlicher Abfälle, soweit diese für die Verbrennung oder Mitverbrennung vorbehandelt werden	8.11.2.3 EG	B + T Deuna GmbH	Niederorschel	Industriestraße 7 / Deuna	3
Anlagen zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von 100 Tonnen oder mehr je Tag	8.6.3.1 EG	Agrargesellschaft Günterode mbH & Co. KG	Heilbad Heiligenstadt, OT Günterode	Heiligenstädter Straße 1a	3
Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch Chemische Umwandlung in industriellen Umfang zur Herstellung von Kunststoffen	4.1.8 EG	Technogel Germany GmbH	Berlingerode	Zum Eichberg 1	3